



KÖZTEMETŐ FEJLESZTÉSI TERV

Szentgotthárd Város Önkormányzata

2020 - 2030



Tartalom

Bevezető.....	3
1. A jelenlegi állapot bemutatása	4
1.1. Temetők Szentgotthárdon.....	4
1.2. Hunyadi úti régi temető	5
1.3. Hunyadi úti új temető	6
1.4. Rábfüzesi temető.....	8
1.5. Jakabházi temetők.....	10
1.6. Rábatótfalui temető.....	11
1.7. Zsidai temető.....	12
1.8. Farkasfai temető	13
1.9. Rábakethelyi temető.....	14
1.10. Izraelita temető.....	15
2. Fejlesztési javaslatok.....	17
2.1. Hunyadi úti régi temető	18
2.1.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül).....	18
2.1.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)	18
2.1.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl).....	19
2.2. Hunyadi úti új temető	19
2.2.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül).....	19
2.2.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)	20
2.2.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl).....	20
2.3. Rábfüzesi temető.....	21
2.3.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül).....	21
2.3.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)	21
2.3.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl).....	21
2.4. Jakabházi temető.....	21
2.4.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül).....	21
2.4.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)	22
2.4.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl).....	22
2.5. Rábatótfalui temető.....	22
2.5.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül).....	22
2.5.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)	23
2.5.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl).....	23
2.6. Zsidai temető.....	23

2.6.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül).....	23
2.6.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)	23
2.6.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl).....	23
2.7. Farkasfai temető	24
2.7.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül).....	24
2.7.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)	24
2.7.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl).....	24
2.8. Rábakethelyi temető	24
2.8.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül).....	24
2.8.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)	24
2.8.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl).....	25
2.9. Minden temetőt érintő fejlesztési javaslatok	25
Zárszó	27

Bevezető

A temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos szabályozás mind a négy szabályozási szinten megvalósul. Magyarországon, legfelsőbb szinten a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Ttv.) rendelkezik. A Ttv. lefekteti a temetkezés alapelveit, törvényi keretekbe foglalja „*az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését és ápolását, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítését, valamint a temető és temetkezési kultúra fejlesztését.*”

A törvény végrehajtására alkották meg a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletet (a továbbiakban Vhr.), mely tartalmazza az országosan betartandó szakmai szabályokat.

Emellett a két legfontosabb jogszabály mellett további kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, valamint helyi szinten önkormányzati rendeletek szabályozzák a temetőfenntartással kapcsolatos tevékenységet.

Szentgotthárdon az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és temetkezésről szóló 20/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete foglalkozik.

Az önkormányzat a tulajdonában és fenntartásában álló köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a SZET Szentgotthárdi Kft. (a továbbiakban Üzemeltető), mint üzemeltető bevonásával gondoskodik.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt években többször napirendre tűzte a városi köztemetők fejlesztésének kérdését. Az Üzemeltető éves beszámolóiban folyamatosan tájékoztatást adott a megvalósult karbantartási, fenntartási, felújítási munkákról és fejlesztési javaslatokat tett. A fejlesztések megvalósulásának az elmaradását első sorban az anyagi fedezet hiánya okozta.

2019. novemberében képviselői oldalról fogalmazódott meg az igény egy a város költségvetésével összhangban álló a köztemetők bővítésére, infrastrukturális fejlesztésére irányuló, a megoldásokat ütemezetten tartalmazó Temetőfejlesztési Stratégia elkészítésére.

Szentgotthárdon kisvárosi viszonylatban nagy területen, mintegy 67.000 m²-en kell temető üzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátni, melyet nem könnyít meg az a tény sem, hogy mindezen feladatok 9 különböző helyszínt jelentenek a város különböző pontjain.

Az átláthatóság érdekében e koncepció első részében a jelenlegi helyzet, állapot bemutatására kerül sor temetőnként lebontva, majd ugyanezen tematika mentén javaslatot teszünk a fejlesztési célok 3-5-10 éves megvalósításának ütemezésére.

1. A jelenlegi állapot bemutatása

1.1. Temetők Szentgotthárdon

A temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 39. §-a alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében látja el a közigazgatási területén lévő és tulajdonát képező alábbi köztemetők üzemeltetését és fenntartását:

- Hunyadi úti temető 0181 hrsz., 0180 hrsz., 0201/4 hrsz. (összesen 30 269 m²),
- Szentgotthárd-Rábafüzesi temető 2429 hrsz. (összesen 8 529 m²),
- Szentgotthárd-Jakabházi temető 0532 hrsz., (összesen 1 334 m²)
- Szentgotthárd-Rábatótfalui temető 3864 hrsz. (összesen 6 888 m²),
- Szentgotthárd-Farkasfai temető 3223 hrsz. (összesen 3 298 m²),
- Szentgotthárd-Zsidai temető 097/99 hrsz. (összesen 3 667 m²),

A Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő lezárt köztemetők:

- Szentgotthárd-Jakabházi temető 0498 hrsz. (összesen 1 232 m²)

Egyéb, nem Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában álló temetők, melyek fenntartásáról szerződés útján Szentgotthárd Város Önkormányzata gondoskodik:

- Szentgotthárdi Római Katolikus Plébánia tulajdonában álló üzemelő temető: Szentgotthárd-Rábakethelyi temető 082 hrsz. (összesen 9 019 m²)
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonában lévő Szent Erzsébet utcai temető 919 hrsz. (lezárt temető, összesen 2936 m²)

Az Üzemeltető Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2013. január 1. napjától 15 éven keresztül végzi a szentgotthárdi temetőkben az üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenységet.

Az Üzemeltetővel kötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának az alábbi kötelességei vannak a temetőkkel kapcsolatban:

- a jogszabályi előírásoknak megfelelő létesítmények és berendezések megépítése, beszerzése, bővítése, felújítása;
- a ravatalozó épületek külső felújítása, tetőszerkezet javítása;
- temetői belső utak, járdák, parkolók építése, felújítása;

- vízellátás feltételeinek megteremtése és biztosítása;
- elektromos ellátás feltételeinek megteremtése és biztosítása;
- köztemetők bekerítése, kapukkal történő ellátása;
- a halottak tárolásához, hűtéséhez hűtőberendezések biztosítása;

1.2. Hunyadi úti régi temető

A város régebbi központi temetője a vasútállomástól nyugatra, a vasúton túl található. A temető az 1930-as évek elején létesült, területét tekintve a város legnagyobb temetője a maga 2 hektáros területével. Két helyrajzi számon terül el: 0180 hrsz., 0181hrs.

A temetőlátogatók részére 18 db térköves gépkocsi várakozóhely és 10 db kerékpár tárolására alkalmas régi típusú tároló áll rendelkezésre. Mozgáskorlátozottak számára nincs kijelölt parkolóhely, a parkoló tábla kopott, a térkő burkolatot helyenként felnyomta a fák gyökérzete. A 4 darab közvilágítási kandeláber nem tudja ellátni a funkcióját a belógó faágak miatt. A későbbiekben ugyanez a probléma fogja érinteni a két közterületi térfigyelő kamerát is. A régi és az új temető látogatóit is ez a parkoló szolgálja ki, illetve nagyobb temetések idején kevésnek bizonyul ez a parkolószám.

A temető bejárati kapuja a funkcióját ugyan ellátja, azonban az előregedett, enyhén korrodálódott vaskapuk esztétikai szempontból hagynak némi kívánnivalót maguk után. Az üzemeltető jelzése szerint szükséges volna a kapuk szélesítése, hogy az üzemeltetést, halott szállítást ellátó nagyobb gépjárművekkel is biztonságosan megközelíthető legyen a temető. A temetőt körülvevő drótkerítés szintén felújításra szorul.

A temető elosztását tekintve általánosan szabályos rendben, ám egymáshoz képest rendkívül sűrűn jelennek meg a sírok. A parcellák számozásuk sorrendjében szabályosan követik egymást, fő- és mellékutakkal elválasztva. A parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető bejáratánál található. Mivel régi temetőről van szó, a parcellákon belül nem mértani rendben sorakoznak a sírhelyek, ezeken változtatni a síremlékek megbolygatása nélkül nem lehet. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 20/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdése értelmében az új sírok létesítésénél a sírok egymástól való távolsága 60 cm, melyből 30 cm gondozása a temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkező feladata. Az új temetkezési helyeken e szabályok betartása mellett történik a sírok elhelyezése.

A temetőn belül nincsenek jelölve a parcellák.

A temető hátsó felében van kijelölve a szociális otthon lakóinak külön parcella, illetve egy új parcella a koporsós temetéseknél.

A temető területén egy kavicsozott fősétány található, mely a bejárat kaputól a ravatalozó épületéig vezet. A mellékutak földes-füves szilárd burkolat nélküliek. A temetőben 2 darab, felújításra szoruló pad található.

Az itt található 3 helyiségből álló, nagyjából 60 m² alapterületű ravatalozó erősen leromlott állapotú. Az üzemeltető elsősorban raktárként használja, továbbá a benne található nagyon régi halott hűtőket használja szükség esetén. Az épületben sem illemhely, sem vízvételi lehetőség nincs.

A temető látogatók részére 1 db vízvételi lehetőség biztosított a ravatalozónál. Itt található egy kút is, mely jelenleg nem ad vízvételi lehetőséget.

A temető növényzetét tekintve elsősorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények közül jellemzően túlnőtt örökzöldek találhatók, első sorban a temető bejáratánál és a vasút melletti kerítésnél. A vasút melletti fenyőfák nagyobb részét az önkormányzat megbízásából az üzemeltető a 2020 évi költségvetés terhére kivágatta.

Ebben a temetőben található szovjet katonasírok, továbbá a nemzeti sírkert részeként védett sírok, úgymint a Cisztercita Rend temetkezési helye és Tánzosz Tibor színész sírhelye.

A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (temetőterkép, sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül vezetésre. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál.

A keletkező hulladékok gyűjtése mobilizálható 3 db 1100 l-es konténerbe történik. A temetőben keletkező hulladékok elszállításának megszervezése az Üzemeltető feladata.

1.3. Hunyadi úti új temető

A régi temetővel szemben, az út túloldalán található a Hunyadi úti új temető, mely 9484 m² – en terül el, helyrajzi száma 0201/4.

A parkoló tekintetében a régi temetőnél leírtak itt is érvényesek, mivel a 18 darab parkoló két temetőt is kiszolgál, célszerű lenne a bővítése. A temető és a vasút közötti területek alkalmasak lennének új parkolók kialakítására.

A temetőbe három kapun keresztül is biztosított a bejutás, ebből az egyik 2018-ban felújításra került. Esedékes a másik két kapu, főleg a főbejárati kapu felújítása/cseréje. Ebben a temetőben is jellemző, hogy a kerítés előregedett, a keleti oldalon nagyon rossz állapotú, vadszőlővel, gyomnövényekkel befutott.

A temető elosztását tekintve általánosan szabályos rendben jelennek meg a sírok. A parcellák számozásuk sorrendjében szabályosan követik egymást, fő- és mellékutakkal elválasztva. A parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető bejáratánál található. A régi temetőhöz képest szabályozottabb képet mutat a sírhelyek elhelyezkedése, egymástól való távolságuk a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A temetőn belüli parcellajelölés itt is hiányzik.

Az itt található ravatalozó nagy alapterületű, a temetkezési-kegyeleti szolgáltatások felvételi irodája is ebben az épületben található. A temetőlátogatók részére vizesblokk rendelkezésre áll.

Az épület tetején mohásodás figyelhető meg, mely hosszú távon rontja annak állagát, ezért megszüntetése javasolt. További problémákat okoz az állagmegőrzés szempontjából a ravatalozó tetejének beázása és a kémény rossz állapota, valamint a fűtési rendszer is felújításra szorul. Jelenleg egy régi, rossz hatásfokú fatüzelésű kazánnal megoldott az épület fűtése.

A ravatalozó előadótere jó állapotú, kora ellenére újszerű hatást kelt. Az itt található drapériák jó állapotban vannak, cseréjük azonban néhány év múlva esedékessé válik. 10 darab szék is található, melynek egyik fele újszerű, a másik 5 darab viszont régi, kopott, közel 30 éves darabok.

Az épületben 20 darab kisebb-nagyobb helyiség található. A felvételi irodán és bemutató helyiségen kívül itt található a munkások öltözője, a papok öltözője, vizes blokkok, a szerszámraktár, halott hűtő, kazánház és a garázs is. Összességében elmondható, hogy a ravatalozó megépülte óta nagyobb beruházás nem történt az épületen. A szerszámok, kellékek helyigénye miatt szinte minden helyiség raktárként is funkcionál, a berendezések, burkolatok elavultak. Az épületen a hosszú távú üzemeltetés és az esztétikus megjelenés érdekében időszerű volna egy teljes körű felújítás tető, nyílászáró, vezeték és burkolat cserével, valamint az épület előtti térfelújítása is időszerű lenne. A több kisebb helyiségből célszerű volna egy öltöző-vizesblokk és raktárhelyiség kialakítása, a felvételi iroda részén is kívánkozik az iroda – ügyféltér - bemutatóterem hármásának logikusabb kialakítása.

A temető területén található harangláb jó állapotú, felújító, állagmegőrző festése szintén időszerű lenne.

A parcellák megközelítéséhez mészkőzúzalékos sétány áll rendelkezésre, a parcellák között jellemzően zöld úton lehet közlekedni. A mészköves sétányokat helyenként kezdi felnőni a gyom, gyomirtózásuk és a mészkőzúzalék pótlása esedékes lenne. A temető hátsó részében lévő régebbi, egykoron mészköves sétányok visszaállítása is javítana a temető megjelenésén.

A kihelyezett padok tűrhető állapotban vannak (6 darab), felújító festésük javasolt.

A látogatók részére 1 db vízvételi lehetőség biztosított a ravatalozónál.

A temető növényzetét tekintve elsősorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények közül jellemzően túlnőtt örökzöldek találhatók, első sorban a temető bejáratánál és a vasút melletti kerítésnél. A bejárat kaputól vezető sétány mentén formára nyírt tiszafasor található, mely helyenként hiányos, néhol pedig túl közel helyezkedik el a mellette lévő sírokhoz. A kivágott fás szárú növényzet tuskóinak eltávolításával, új fás szárúak telepítésével rendezettebb temetőkép mutatkozna.

A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (temetőterkép, sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül vezetésre. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál.

A keletkező hulladékok gyűjtése 4 db mobilizálható 1100 l-es és 1 darab 5 m³-es konténerbe történik.

1.4. Rábafüzesi temető

A 2429 helyrajzi számú rábafüzesi temető a 8. sz. főút északi oldalán, a sportpálya szomszédságában terül el, 8529 m²-es területen.

A temetőhöz nem tartozik külön parkoló, a megállás az útpadkán lehetséges. Ugyanígy a kerékpárosoknak sincs kialakított kerékpártároló.

A bejárat kapu és a temetőt körülvevő kerítés cseréje ennél a temetőnél is esedékes lenne. A temető hátsó felében található kiskapu leszakadt, a kerítés a vadak számára átjárható.

A temető elosztását tekintve általánosan szabályos rendben, ám egymáshoz képest rendkívül sűrűn jelennek meg a sírok. A parcellák számozásuk sorrendjében szabályosan követik egymást, fő- és mellékutakkal elválasztva. A parcellák és temetkezési helyek közötti

elgazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető bejáratánál található. A temetőn belüli parcellajelölés itt is hiányzik.

A temető területén egy kavicsozott fősétány található, mely a bejárat kaputól a ravatalozó épületéig vezet. A kapubejáró, a sétány és a ravatalozó előtti közúzalékos terület felújítása 2019-ben megtörtént. A mellékutak földes-füves szilárd burkolat nélküliek. A hátsó részben található Mindenki Keresztjéhez és kiskapuhoz javasolt a fő sétány továbbvezetése. A temetőben egy darab felújításra szoruló pad található, felújító festése javasolt.

Az itt található 70 m² -es ravatalozó leromlott állapotú, az előtér déli oldalon megsüllyedt. Maga az épület 3 helyiségből áll, egy előadótérből és két raktárhelyiségből. Az épület hátuljában illemhely is található, az azonban a jelen kor követelményeinek a legkevésbé sem felel meg. Vízvételi lehetőség a ravatalozóban nincs.

A süllyedés megállításán túl egy a külső megjelenést célzó felújítás is időszerű volna (ajtók cseréje, külső-belső festési munkák, burkolatcsere, ill. víz- és szennyvízvezeték kiépítése).

A temető látogatók részére 2 db vízvételi lehetőség biztosított a temető bejáratánál, a hátsó parcellák közelében, nagyjából a temető közepén egy felújítandó (felvonó szerkezet cseréje, tetőjavítás) kerek kút biztosítja a vízvételi lehetőséget.

A temető növényzetét tekintve elsősorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények közül jellemzően túlnőtt örökzöldek találhatók, első sorban a temető bejáratánál és a kerítés mentén.

A temető bejáratánál első világháborús emlékmű található.

A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (temetőtérkép, sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül vezetésre. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál.

A keletkező hulladékok gyűjtése mobilizálható 1 db 1100 l-es konténerbe történik, továbbá a hátsó parcellák mellett egy hulladék gyűjtésére alkalmas ketrec, melyet rendszeresen ürít az üzemeltető.

1.5. Jakabházi temetők

Az új temető a belterületől távoli domboldalban van, a 8-as számú főúttól északra, a 0532 helyrajzi számon. Területe 1334 m². Az ellenkező keleti oldalon ugyanilyen pozícióban elhelyezkedő régi temető (0498 hrsz., 1232 m²) már kegyeleti park.

A látogatók részére 10 gépkocsi parkolására alkalmas zúzottköves parkoló áll rendelkezésre. Kerékpártároló nincs.

A temetőt körülvevő kerítés funkcióját ellátja, a kapu javítása/cseréje esedékes lenne.

A kihelyezett pad tűrhető állapotban van, felújító festése javasolt.

A jakabházi temető az üzemeltetett temetők közül a legkisebb, mindössze egy parcella alkotja. Egy betonos sétány vezet a kaputól a ravatalozó épületéig.

A ravatalozó körülbelül 60 m² nagyságú, melyhez egy cca. 36 m²-es előtér (kültéri ravatalozó) is tartozik. Az épületben négy helyiség található, mely a ravatalozó téréből, egy raktárhelyiségből és két illemhelyből áll. Ahogy a legtöbb temető esetében, úgy itt is szükséges lenne nyílászáró- és burkolatcsere, ill. tisztasági festés. Sem a fedett beállón, sem az épületen nincsen ereszcatorna, mely a felverődő víz miatt nagyban elősegíti a ravatalozó állagromlását. Továbbá a ravatalozó épület tetején lévő rossz állagú fakeresztet is cserélni szükséges.

A temető és egyben a ravatalozó legnagyobb problémája, hogy a valamikori vezetékes vízvételi lehetőség egy csőtörés miatt megszűnt, így sem a ravatalozó mellékhelyiségei, sem a temető bejáratánál található kerti csap nem használhatóak. Az öntözéshez az üzemeltető IBC tartályból biztosítja a vízvételi lehetőséget.

A vízvétel további problémája, hogy a vízóra a szomszédos ingatlan területén van, ezért a vízóra áthelyezése és a vízvezeték javítása megoldandó probléma.

A temető csendes, erdei környezetben helyezkedik el, növényzetét tekintve elsősorban a gyepes felület a mérvadó. A kerítésen belül lévő fenyőfák felgallyazását a ravatalozóépület állagának védelme érdekében a közeljövőben el kell végezni. A kerítés temetőn kívül eső részén a túlnőtt örökzöldek állami erdőterület részét képezik.

A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (temetőtérkép, sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül vezetésre. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál.

A keletkező hulladékok gyűjtése mobilizálható 1 db 1100 l-es konténerbe történik.

1.6. Rábatótfalui temető

A Szvétecz Ernő utca végi domboldalon helyezkedik el a 3864 hrsz-ú, 6888 m² nagyságú városrészi temető.

A látogatók részére 20 gépkocsi parkolására alkalmas zúzottköves parkoló áll rendelkezésre. Kerékpártároló nincs.

A temetőt körülvevő kerítés sövénnel körbefuttatott, funkcióját ellátja. A főbejárati kapu javítása/cseréje esedékes lenne. A hulladékgyűjtő konténer kerítésen belülré történő elhelyezésével a temető nyugati kapuja 2017-ben megújult.

A ravatalozónál két új pad található.

A temető elosztását tekintve általánosan szabályos rendben jelennek meg a sírok. A parcellák számozásuk sorrendjében szabályosan követik egymást, fő- és mellékutakkal elválasztva. A parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető bejáratánál található, de erősen megkopott. A temetőn belüli parcellajelölés itt is hiányzik.

Összességében a temető felosztható egy „régire” és egy „újra” részre. A régi részen egy rossz állapotú, használaton kívüli, elbontandó ravatalozó áll. Az új részen 2014-ben épült fel az új 53 m²-es ravatalozó, 43 m²-es előtetővel.

A 10 helyiségből álló épület a mai kor szellemében épült, annak minden követelményét kielégíti. A berendezést tekintve az elkövetkezendő 5 évben nem szükséges felújítást, cserét végrehajtani. Az épületben kialakított előkészítő hűtő helyiség jelenleg raktárként funkcionál, egy halott hűtő beszerzésével teljessé válna az épület berendezése.

A hat évvel ezelőtti beruházáson meglátszik az idő múlása, a fedett terasz lábazatának kőburkolata lepattogzott, a tartólábak felújító festése javasolt az állagmegóvás érdekében.

A régi ravatalozó épületéhez rossz állapotú aszfaltos parki út vezet, az új ravatalozóhoz és az újonnan kijelölt parcellákhoz zúzottköves parki út vezet. A sétányok gyomirtóztatása javasolt.

A temető látogatók részére 2 db vízvételi lehetőség biztosított, egy-egy a temetőn kívül és belül.

A temető növényzetét tekintve elsősorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények közül jellemzően tuják találhatók, első sorban a temető bejáratánál és a kerítés mentén.

A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (temetőtérkép, sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül vezetésre. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál, ennek cseréje szükséges.

A keletkező hulladékok gyűjtése 1 db 5 m³-es konténerbe történik.

1.7. Zsidai temető

A 3667 m²-es temető az Örökzöld utca déli oldalán a 097/99 helyrajzi számon, domboldalon található.

A látogatók részére 12 gépkocsi parkolására alkalmas zúzottköves parkoló áll rendelkezésre, melynek bővítése indokolt lenne. Az érintett terület jelenleg magántulajdonban van. Továbbá a temetőhöz vezető út torkolatában lévő Szentgotthárd 732/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon már régóta tervben van egy közüzalékos parkoló kialakítása, elsősorban a Jó Pásztor Kápolnához érkező buszok parkoló igényének kielégítésére. Ez a terület nagy forgalom esetén a zsidai temető parkolási igényeinek kiszolgálását is elősegítené. Kerékpártároló nincs.

A temetőt körülvevő kerítés sövényvel körbefuttatott, funkcióját ellátja. A főbejárat kapu javítása/cseréje esedékes lenne, ezen kívül még két bejárat található, melyek további felújításra szorulnak.

Egy darab, 2016-ban kihelyezett jó állapotú pad található a temető területén.

A temető elosztását tekintve általánosan szabályos rendben jelennek meg a sírok. A parcellák számozásuk sorrendjében szabályosan követik egymást, fő- és mellékutakkal elválasztva. A parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető bejáratánál található. A temetőn belüli parcellajelölés itt is hiányzik.

A ravatalozó épülete az 1990-es évek végén épült, azóta jelentős mértékben elmozdult. Repedések látszanak az épület falain, ami sürgős statikai beavatkozást igényel. A ravatalozó 30 m² alapterületű, 15 m²-es előtérrel, palafedéssel. Az épületben a ravatalozó téren kívül van vízvételi lehetőség, vizesblokk, papi öltöző és raktár is. A statikai megerősítésen kívül ennél az épületnél is időszerű a teljes felújítás beleértve a tetőcserét, festést, nyílászáró és burkolatcserét.

A ravatalozóig vezető fő parki út közüzalékos, kezd elgyomosodni.

A temető látogatók részére 1 db vízvételi lehetőség biztosított a temető bejáratánál. Új vízóraakna készült 2019-ben.

A dombtetőn fekvő temetőt nyírott gyertyánsövény veszi körül, belsejében 1-2 túlnőtt örökzöld díszlik. A sírok közötti örökzöldek kivágása mielőbb javasolt, hiszen kárt tesznek a síremlékekben. Ezen kívül két elszáradt fenyőfa van a temető északkeleti sarkán, a vízóra akna környezetében, ezek kivágása indokolt.

A temetésekkel kapcsolatos adminisztráció, sírhelynyilvántartás az előzőekben már leírtak szerint történik.

A keletkező hulladékok gyűjtése 1 db mobilizálható 1100 literes konténerbe történik.

1.8. Farkasfai temető

A Szentgotthárd felől bevezető út mellett fekszik Farkasfa településrész 3298 m²-es temetője a 3223 helyrajzi számon.

A temető parkolóval, kerékpártárolóval nem rendelkezik, megállási lehetőség az út padkáján van. Érdeemes lenne a temető északi oldalán található önkormányzati terület egy részén zúzottköves parkolót kialakítani.

A temetőt drótfonatos kerítés veszi körül, melynek egy része lombhullató sövényvel benőtt. A kapu jó állapotú. A déli oldali kis kaput használják a látogatók gyakrabban, illetve a hulladékszállítások az üzemeltető a nagy kaput. A temetőn belül nincsenek szilárd burkolattal ellátott parki utak, sétányok. A déli és nyugati oldalon elhelyezett hulladéktároló ketrecek megközelítése esős időben szinte lehetetlen a terepviszonyok miatt, ezért ide egy közüzalékos út kialakítása volna szükséges, mely az új temetkezési parcellákhoz is feltároló utat képezne. A parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető bejáratánál található. A temetőn belüli parcellajelölés itt is hiányzik.

A ravatalozó épülete alapvetően jó állapotú, ahogy a legtöbb temetőben, úgy itt is időszerű volna egy állagmegőrző felújítás (festés, nyílászáró és burkolat csere). Az épületben nincs vezetékes ivóvíz, melyet a minőségi szolgáltatás nyújtása érdekében a közeljövőben pótolni kell. Az épület körülbelül 36 m², melyhez egy 30 m²-es előtető is tartozik. A tetőcserepek

néhol hiányosak, ezek pótlása szükséges. A temetésekkor kihelyezhető székek a farkasfai temetőben is cserére szorulnak.

A temetőn kívül és belül is egy-egy vízvételi lehetőség áll a látogatók rendelkezésére.

A temető növényzetét tekintve első sorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények közül két túlnőtt fenyő a tavalyi évben kivágásra került. A sövény állapota jónak mondható, fenntartó metszése szükséges lesz.

A temetésekkel kapcsolatos adminisztráció, sírhelynyilvántartás az előzőekben már leírtak szerint történik.

A keletkező hulladékok gyűjtése 1 db mobilizálható 1100 literes konténerbe és 2 db hulladékgyűjtő ketrecbe történik.

1.9. Rábakethelyi temető

Szentgotthárdi Római Katolikus Plébánia tulajdonában áll a 9019 m²-es rábakethelyi temető, melynek fenntartását és üzemeltetését Szentgotthárd Város Önkormányzata szerződés alapján látja el. A 082 helyrajzi számon elhelyezkedő temető a Felső utcai dombtetőn épült műemlék templomot veszi körül.

A temetőlátogatók részére 11 gépkocsi parkolására alkalmas, közúzalékos várakozóhely áll rendelkezésre, kerékpártároló nincs. Mozgáskorlátozottak számára nincs kijelölt parkolóhely, nincs parkolót jelző tábla. A templomban rendszeresen tartanak misét, rendezvényeket ezért, illetve nagyobb temetések idején kevésnek bizonyul ez a parkolószám.

A temető főbejárati kapuja kitűnő állapotú, a körülötte lévő kerítést már kellett javítani, a későbbiekben cserélni, egységesíteni lehetne. A Brenner-sétány felőli kapu a funkcióját ugyan ellátja, azonban az előregedett, enyhén korrodálódott vaskapuk esztétikai szempontból hagynak némi kívánnivalót maguk után. A Brenner-sétány felől helyenként csak gyertyán sövény van, a vadak bejutásának megakadályozása érdekében érdemes volna a kerítés kiegészítése.

A temetőben öt parcella van, a sírok elosztását tekintve általánosan szabályos rendben jelennek meg. A parcellák számozásuk sorrendjében szabályosan követik egymást. A parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető

bejáratánál található. Mivel régi temetőről van szó, a parcellákon belül nem mértani rendben sorakoznak a sírhelyek. A temetőn belül nincsenek jelölve a parcellák.

A temető területén egy fő térköves sétány található, mely a bejárat kaputól a templomig, illetve a ravatalozó épületéig vezet. A mellékutak földes-füves szilárd burkolat nélküliek. A temetőben 2 darab, felújításra szoruló pad található.

Az itt található 4 helyiségből álló, nagyjából 35 m² alapterületű ravatalozó leromlott állapotú. Az önkormányzat 2017-ben elkészítette a teljes felújítási tervet. A tervezett felújítás kiterjed a gépészeti rendszer felújítására (víz, villany), a csatornarendszer létesítésére, valamint a környezet rendezésére is. Ezen kívül egy vizesblokk kialakítása és a ravatalozó előtti tér fedése is szerepel a terveken. Az épületben jelenleg nincs vízvételi lehetőség.

A temető látogatók részére 1 db vízvételi lehetőség biztosított a temető bejáratánál.

A temető növényzetét tekintve elsősorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények közül jellemzően túlnőtt, helyenként kiszáradt örökzöldek találhatók. Ezen kívül a kerítés mentén erősen felnőtt fás szárúak találhatók, melyek ritkítása javasolt. Még a ravatalozó felújítása előtt szükséges volna a környezetében lévő száraz fenyők kivágása.

A temető déli oldalán lévő összedőlt épület elbontását a baleset veszély miatt még az idei évben meg kell oldani, továbbá a mögötte lévő hiányos kerítést pótolni.

A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül vezetésre, temetőtérkép azonban nincs. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál.

A keletkező hulladékok gyűjtése mobilizálható 1 db 1100 l-es konténerbe történik, továbbá a temető hátsó részében egy tároló áll rendelkezésre, melyet az üzemeltető rendszeres időközönként ürít.

1.10. Izraelita temető

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonában lévő Szent Erzsébet utcai temető a 919 helyrajzi számon, 2936 m² területen helyezkedik el.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018-ban pályázatot nyújtott be a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány „A zsidó temetők rekonstrukciós programja” témájú felhívására. A sikeres pályázat segítségével új kerítést épült, Dávid-csillagos kovácsoltvas kaput készült és

sírkert is rendezettebbé vált. A projekt részét képezte, hogy a ma már kegyeleti parkként nyilvántartott lezárt temető 10 éves fenntartását is vállalta az Önkormányzat.

2. Fejlesztési javaslatok

A jelenlegi állapot bemutatásánál jól kirajzolódnak a hiányosságok, fejlesztési irányvonalak. Szinte minden temető esetében esedékes volna a ravatalozó felújítása, ezen kívül a parki utak felújítása, új utak kialakítása. Az egyik legnagyobb hiányosságai a ravatalozóknak az illemhelyek. Bár mindegyikben van erre a célra kialakított helyiség, az a vízvételi lehetőség hiánya miatt nem éppen a mai kornak megfelelő.

Sajnos a temetőkön is jól látszik az a tendencia, hogy az új építések óta a fenntartásra, gondos üzemeltetésre kevés figyelem, vagy forrás jutott. Nem csak a fejlesztésekre fontos odafigyelni, hanem arra is, hogy az elkészült projekteket fenn is kell tartani. A fenntartásra fordított összegek hosszú távon megtérülnek, hiszen nem lesz szükség olyan nagy beavatkozásokra, mint amilyenek elé az elkövetkező tíz évben néz a város a rá váró temető felújítások miatt.

2014-ben jelentősebb munkák voltak a zsidai temetőben a mészközüzalékos belső út kiépítése a ravatalozóig, illetve a vízbekötővezeték cseréje. Továbbá a rábafüzesi temetőben a régi ravatalozó épületének elbontása. Az elmúlt évek legnagyobb beruházása a rábatótfalui ravatalozó megépítése volt. Ennek már hat éve. 2018-ban kihelyezésre került minden temetőhöz egy információk közlésére alkalmas, zárható tájékoztató felület, továbbá beszerzésre és elhelyezésre kerültek 1100 literes hulladékgyűjtő edények a temetők rendezettebbé tétele miatt. Ezeken kívül több veszélyes fa kivágása is megtörtént, továbbá a tavalyi évben a rábafüzesi temető bejárója, zúzottköves sétánya újulhatott meg.

Érdemes figyelemmel kísérni a pályázati lehetőségeket és alkalom adtán abból megvalósítani egy-egy fejlesztést. Környezetvédelmi és gazdasági szempontból is érdemes a már meglévő infrastruktúra fejlesztésére koncentrálni, az új kialakítások helyett.

Szentgotthárd nehéz helyzetben van a fejlesztési ütemterv kialakításánál, hiszen míg egy nagyvárosban nagyobb költségvetésből egy-két nagyobb temetőt kell fenntartani, addig Szentgotthárdon egy sokkal kisebb költségvetésből álló temetőfejlesztési/fenntartási keretet kell elosztani gyakorlatilag 10 településnyi temetőre.

A rendelkezésre álló pénzügyi forrás felhasználásának egyik lehetséges módja lehetne, hogy minden évben egy temető teljes körűen megújulhatna.

Sajnos azonban minden temetőben vannak olyan problémák, amik azonnali beavatkozást igényelnek, illetve előfordulhatnak nem várt események. Ennek okán érdemes rangsorolni a fejlesztéseket és ezekhez hozzárendelni a forrásokat.

Ebben a koncepcióban 10 évre tervezünk előre, illetve az idei évre már konkrét árajánlatokkal rendelkezünk a rövidtávú fejlesztési, felújítási, karbantartási munkákra. Így iránymutatást tudunk adni, amely alapján látható, hogy éves szinten legalább 11-12 millió forint forrás biztosításával jelen fejlesztési tervben megfogalmazott munkákat az elkövetkező években el tudnánk végeztetni.

2.1. Hunyadi úti régi temető

2.1.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül)

Az első és legfontosabb feladat a veszélyes, túlnőtt fenyőfák kivágása. A korábbi években már vágatott ki néhány fát az önkormányzat, ami a sírokat veszélyeztette, most azonban a GYSEV Zrt. is kérte, hogy a vasút melletti nagyra nőtt fenyőfák kivágása mielőbb történjen meg. Összesen 10 darab fenyőfát érint a kivágás, ami a méretük és elhelyezkedésük miatt speciális feladat.

Szükséges a főbejárati kapu átépítése és felújítása is, hogy a temető halottszállító autóval is biztonságosan megközelíthető legyen. Sajnos a jelenlegi kialakítás nagyban megnehezíti a bejutást, ezért szükséges a középső oszlop áthelyezése, továbbá az esztétikus megjelenés és a jól használhatóság, zárthatóság érdekében a kapu cseréje.

A régi temető területén található mészkőzúzalékos út felújítása esedékes lenne hengerezéssel, kőzúzalék pótlással.

A temető drótfonatos kerítésének és a hozzá tartozó tartóoszlopok cseréjével növelhető a park jelleg, illetve a sírok védelme a vadkár ellen.

2.1.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)

A korábbi években kivágott fák helyett új tujasor és fasor ültetésével megőrizhető a temető park jellege.

A fő sétányra merőleges, jelenleg füves út valamikor kőzúzalékkal borított volt. Az új parcellák feltárása, illetve a további park jelleg kialakítása érdekében a fő sétány mészkőzúzalékos folytatása/helyreállítása javasolt.

A ravatalozóban kettő több, mint 30 éves halott hűtő áll az üzemeltető rendelkezésére. Ezeknek a fogyasztása a korukból adódóan is jelentősen megnövelik a költségeket, arról nem is beszélve, hogy mennyire nem üzembiztosak. A jogszabályi előírásokra való tekintettel minél előbb esedékes új hűtő beszerzése.

2.1.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl)

A korábbi években elkezdett mész-közüzalékos utak felújítását, további utak kialakítását folytatni kell.

Egyik legnagyobb beruházása a régi temetőnek a ravatalozó épületének felújítása, illetve átalakítása. A valamikor impozáns épület bár az évek során leromlott állapotba került, semmiképpen sem javasolt az elbontása. Az üzemeltető javaslata alapján alkalmas lenne urnacsarnoknak, továbbá a jelenleg kihasználatlan raktárhelyiségekben vizesblokk is kialakítható.

2.2. Hunyadi úti új temető

2.2.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül)

Egy város megítélésében sokat számítanak, a városba érkezéskor elsőként látható létesítmények. Szentgotthárdon, Ausztriából érkező a két legnagyobb temető ez első jelentősebb létesítmény, amit a városba érkezők láthatnak. Az új temető három kapun keresztül közelíthető meg, amiből az egyik 2018-ban megújult, a másik kettő viszont kifogásolható állapotban van.

A temető bejáratánál található régi kerékpártároló helyett, szükséges volna egy 10 kerékpár elhelyezésére alkalmas tároló kialakítása, ha már kerékpárút is vezet a temetőhöz.

A ravatalozó épületének felújítása nagyobb volumenű beruházást igényel, a tető beázását és a mohásodást viszont mielőbb meg kell szüntetni.

Előregedett és veszélyes fák itt is vannak, továbbá az előző fakivágásokból származó tuskók kiszedése, a kivágott fák pótlása rövidtávon megoldandó feladat.

Ennél is sürgetőbb a kapun kívül elhelyezkedő nagyra nőtt fák visszavágása a közvilágítás és a kamerarendszer zavartalan működése érdekében.

Rövid távon a keleti oldali kerítés javítását is legalább el kell végezni, de időszerű a kerítés cseréje is.

Ahogy a régi, úgy az új temetőben lévő halott hűtő is 30 évnél is idősebb, legalább az egyiket ki kellene cserélni már az idei évben.

A meglévő parkoló két temetőt szolgál ki, mely kevésnek bizonyul. A temető és a vasút közötti területen 21 autó parkolására alkalmas zúzottköves területet lehetne kialakítani, azonban ehhez területet használatra (esetleg megvásárlásra) megállapodást kell kötni a terület kezelőjével, illetve a zúzottköves parkolót ki kell alakítani.

A ravatalozó épület több kisebb helyiségéből az üzemeltető javaslatára a jobb kihasználás érdekében célszerű volna egy öltöző-vizesblokk és raktárhelyiség kialakítása, a felvételi iroda részen is kívánkozik az iroda – ügyféltér - bemutatóterem hármasának logikusabb kialakítása.

2.2.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)

Amennyiben a temetőkapuk megújulhattak, úgy a kerítés cseréje is szükséges, különösen a keleti és déli oldali kerítésnél a drótfonat és tartóoszlopok cseréje.

A mészkőzúzalékos utakon a kőzúzalék pótlása, valamint az egykor mészköves sétányok visszaállítása eredeti állapotába.

A meglévő térköves parkoló felújítása is esedékessé válik.

Egyre nagyobb az igény a hamvasztásos temetések iránt, ezért új urnakripta parcella kialakítására és új urnafal építésére van szükség.

A temető területén lévő harangláb állagmegőrző festését is legkésőbb 4 éven belül el kell végezni.

2.2.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl)

A hosszú távú fejlesztések nagy beruházásai a ravatalozó épületek felújítása. A Hunyadi úti új temetőben el kell végezni a ravatalozó külső és belső nyílászáróinak cseréjét, a külső és belső burkolatok felújítását, kellékraktár kialakítását, az irodahelyiség és bemutatóterem bővítését, térkő burkolat készítését/felújítását a ravatalozó épülete előtt, fűtés korszerűsítés, víz és villanyvezeték rekonstrukciót, akadálymentesítést, melléképületek felújítását. Ezen kívül a ravatalozó épület előtt fedett tér kialakítása is szükséges.

2.3. Rábafüzesi temető

2.3.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül)

A temetőkapu zárhatóvá tétele és felújítása, valamint a kerítés felújítása Rábafüzesen is megoldandó probléma.

A temető bejáratánál van vízvételi lehetőség, azonban az onnan 150 méterre lévő hátsó parcellák látogatói csak egy régi, jelen állapotában balesetveszélyes kútból tudnak vizet vinni a sírokhoz. A kút műemlék jellege miatt megőrizendő, azonban felújítása szükséges (felvonó szerkezet cseréje, tetőjavítás).

Szükséges továbbá az elöregedett, kiszáradt fák kivágása, a kivágott fák pótlása, tujasor vagy fasor ültetésével.

2.3.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)

A ravatalozó épülete megsüllyedt, ezért 5 éven belül ennek javítása szükséges. A rekonstrukció során a ravatalozóhoz, illetve a hátsó parcellákhoz be kell vezetni a vezetékes ivóvizet, ki kell építeni a szennyvízvezetékét.

A temető területén tujasor, illetve fasor ültetése.

2.3.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl)

A temető környezetében nincs kiépített parkoló és kerékpártároló, ezért ennek kialakítása képezi elsődlegesen a hosszú távú fejlesztési javaslatot.

Mivel a ravatalozó felújítása, tekintettel a többi fejlesztése nem valószínű, hogy megvalósítható a középtávú fejlesztések között, ezért annak befejezése (nyílászáró csere, külső és belső burkolatok cseréje, gépészeti felújítás) is a hosszú távú javaslatok között szerepel.

2.4. Jakabházi temető

2.4.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül)

Ravatalozó épületének állagmegóvása érdekében az ereszcsonna kiépítése az egyik legfontosabb feladat.

A térkő burkolat javítása a ravatalozó előterében, illetve a ravatalozó épületén lévő elkorhadt fakereszt cseréje.

Az egykori vízvezeték helyreállítása és a vízóraakna áthelyezése.

Temetőn belüli fás szárú növények karbantartása, megújítása.

2.4.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)

A parkoló kövezete ugyan jó állapotú, azonban a vízvezeték felújítás és vízóra akna áthelyezés következtében valószínűleg meg kell bontani, emiatt a helyreállítással számolni kell. Amennyiben nem szükséges a parkolóban földmunkát végezni, akkor is 5 éven belül esedékessé válik az újrakövezés.

Ebben az időszakban már meg kell kezdeni a ravatalozó épületének felújítását.

A temetőkapu zárhatóvá tétele és felújítása 5 éven belül megoldandó feladat.

2.4.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl)

A ravatalozó épületén erre az időre aktuálissá válik a nyílászárók cseréje, belső burkolatok felújítása, külső és belső falak festése.

Hosszútávon számolni kell a kerítés állapotának romlásával, a sövények rendbetételével is.

2.5. Rábatótfalui temető

2.5.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül)

Rábatótfalu városrész abban a szerencsés helyzetben van, hogy 2014-ben új ravatalozó épülhetett a temetőben. A régi ravatalozó azonban elbontásra vár.

Az új ravatalozó épülete építése óta eltelt 6 év meglátszik az épületen, kisebb javítási munkák szükségesek. A fedett előtér lábazatának lepattogzott díszköveit vissza kell helyezni, a tartó lábak festése is esedékes, továbbá a kialakításból adódó hibák következtében szükséges az ajtó javítása is.

A ravatalozó hátsó ajtajához nem vezet járda, pótlása rövid távon megoldandó feladat.

A régi ravatalozóhoz vezető út burkolata leromlott állapotban van, a ravatalozó elbontását követően ennek felújítása javasolt.

2.5.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)

A sétányok mentén tujasor ültetésével alakítható ki a temető park jellege. A meglévő tuják nyírása, alakító metszése is 5 éven belül aktuálissá válik.

Halott hűtő beszerzésével teljes körűvé válna a ravatalozó felszereltsége.

2.5.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl)

5 éven túl aktuális problémává válik a kerítés, a régi kerítéskapu és a parkoló, valamint a mészkőzúzalékos parki utak felújítása.

A jövőben új parcella kialakításával is számolni kell.

2.6. Zsidai temető

2.6.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül)

Az első és legfontosabb feladat a temetőn belüli túlnőtt, kiszáradt örökzöldek kivágása, melyek a sírokat veszélyeztetik.

Ahogy a legtöbb temetőnél, úgy a zsidainál is szükséges a bejárati kapuk felújítása, zárhatóvá tétele, valamint az út melletti kerítés teljes felújítása.

A ravatalozó épület statikai problémájának megszüntetéséről gondoskodni kell.

2.6.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)

A parkolási igények kielégítése céljából bővíteni kell a temető melletti parkolót, illetve ki kell alakítani az Örökzöld utca torkolatában lévő területen a zúzottkőves parkolót.

5 éven belül a mészkőzúzalékos utak felújítása is időszerűvé válik.

2.6.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl)

Hosszú távon gondoskodni kell a parkolók felújításáról, további fás szárú növényzet telepítéséről, illetve a kerítés teljes körű felújításáról.

2.7. Farkasfai temető

2.7.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül)

A farkasfai temetőhöz nem tartozik parkoló, a gépjárművekkel a megállás az útpadkán lehetséges. A temető északi oldalán található, 3224/1 helyrajzi számú önkormányzati területen 10 gépkocsi parkolására alkalmas, zúzottköves parkolót kell kialakítani.

A parkoló kialakításával párhuzamosan elkészülhet a temető hátsó kapuja mentén 50 méteres mészkőzúzalékos út kialakítása.

2.7.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)

Mivel szinte minden temetőben szükséges a ravatalozó épületét felújítani, így érdemes szakaszolni az egyes felújításokat. A farkasfai temetőben a cserépfedés, illetve nyílászárók cseréje és az ivóvízvezeték kiépítése volna a középtávú feladat.

2.7.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl)

Hosszú távon a ravatalozó épületének teljes felújítását is meg kell oldani.

2.8. Rábakethelyi temető

2.8.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül)

Mivel a temető egyházi tulajdonban van, így érdemes lenne a felújításokba az egyházat is bevonni, mint a felújítások társfinanszírozója.

A temetőhöz tartozó parkoló táblával nincs jelölve, ez könnyen és gyorsan pótolható.

A nyugati oldali hátsó kapu és kerítés javítása, illetve cseréje.

A temető déli oldalán található épület romjainak elbontása a rábatótfalui régi ravatalozó elbontásával párhuzamosan megtörténhet.

Balesetveszélyes, kiszáradt, túlnőtt fás szárú növényzet kivágása rövidtávon megoldható feladat.

2.8.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül)

5 éven belül megoldandó feladat a ravatalozó épületének teljes körű felújítása és előtető építése. A felújításra már rendelkezik tervekkel az önkormányzat.

Egy halott hűtő beszerzésével teljes lenne a ravatalozó berendezése.

A temetőbe érkezők számára nincs kerékpár tárolási lehetőség, így egy fedett, 10 kerékpár tárolására alkalmas tároló építése is javasolt középtávon.

A jelenleg rendelkezésre álló parkolószám nagyobb események idején kevésnek bizonyul, ezért a parkoló bővítésére lenne szükség. Ennek egyik lehetséges módja lehetne a 324 hrsz-ú önkormányzati területen egy nagyobb parkoló kialakítása.

2.8.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl)

A temető déli területeinek megközelítésére üzemeltetői szempontból is fontos lenne egy mészke zúzalékos vagy - igazodva a meglévő sétányhoz – egy térköves parki út kialakítása.

Hosszú távon esedékes lesz további, előregedett fák kivágása, pótlása.

2.9. Minden temetőt érintő fejlesztési javaslatok

Minden temető bejáratánál helyezt ki az üzemeltető parcella térképet, azonban a temetőn belül az egyes parcellák jelölése nem valósul meg. Megkönnyítené a temetőkbe látogatók tájékozódását a parcellák jelölése táblák legyártásával és kihelyezésével mind a 8 temetőbe.

A temetések idején a hozzátartozók számára kihelyezett székek változatos képet mutatnak, az egészen újtól a 40 éves székekig. Nem csak a padok, de a székek cseréje, egységesítése is szükséges lenne. 8 temetőbe összesen 40 darab szék kellene.

Szinte minden temető tekintetében szükséges volna a padok felújítása, esetleg cseréje. Érdeemes volna komplexen, együtt kezelni minden temető padjának a felújítását, hiszen így költséget lehet megtakarítani. Forrás függvényében még jobb volna egységes padok beszerzése. A temetőkben összesen 15 darab pad található, ebből 13 darabot fel kellene újítani, és van olyan temető, ahova további padokat lehetne kihelyezni. 15 darab új pad beszerzésével minden temetőben lehetne megfelelő számú pihenési lehetőség a látogatók számára. A meglévő 13 darab pad felújítása jóval kisebb költséget jelent, azonban ebben az esetben az egységesítés nem valósul meg, és nem növekszik a meglévő padok száma.

A ravatalozók felújítását követően szükséges lesz a drapériák cseréjére is.

A 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése értelmében „*A temető tulajdonosa (üzemeltető) a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrészt,*

emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát jelöl ki.” A Kormányhivatal által végzett ellenőrzések során a fenti hiányosságok pótlására hívta fel a figyelmet. Mivel a korm. rendelet nem rendelkezik arról, hogy településenként vagy temetőként kell a sírhelytáblát kijelölni, ezért ennek tisztázása szükséges. Addig is a Hunyadi úti régi temetőben javasolt erre a célra parcellát kijelölni.

Majdnem minden temetőnél megmutatkozik a parki utak gondozásának elmaradásából adódó gyomosodás. Az évente történő gyomirtózás sok esetben már nem oldja meg a problémát, a mészköves sétányok újrakövezése is napirenden kell, hogy legyen az esztétikus megjelenés érdekében.

Zárszó

Jelen koncepció a szentgotthárdi temetők fejlesztési irányvonalait határozza meg, nem tér ki részletesen az üzemeltetéssel, fenntartással és temetkezési szolgáltatással kapcsolatos problémákra és azok megoldására.

A fejlesztésekkel párhuzamosan megfelelő figyelmet és forrást kell biztosítani a temetők üzemeltetésére (kaszálás, gyomirtózás, közüzemi díjak, géppark fenntartása, stb.) is. Csak így válhatnak a szentgotthárdi köztemetők a szentgotthárdi polgárok és hozzátartozóik számára méltó emlékhellyé.

Összefoglaló táblázat a temetők felújításáról										
Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 év)			Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 év)			Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 év -)				
Év	Fejlesztés	Összeg	Év	Fejlesztés	Összeg	Év	Fejlesztés	Összeg		
Hunyadi úti régi temetőt érintő fejlesztések			Hunyadi úti régi temetőt érintő fejlesztések			Hunyadi úti régi temetőt érintő fejlesztések				
2020	Előregedett, kiszáradt, balesetveszélyes fák kivágása (10 db)	3,6 mFt	2023	Tujasor és fasor ültetése			Mészközüzalékos utak felújítása, további utak kialakítása			
2020	Magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervesmaradvány eltemetésére külön sírhelytábla kijelölése		2024	Mészközüzalékos utak felújítása			Ravatalozóépület átépítése urnacsarnokká, illetve felújítása			
2020	Főbejárati kapu átépítése		2025	Halotthűtő cseréje			Kerítés felújítása			
2021	Nyugati oldali kerítés drótfonat és tartóoszlopok cseréje		Hunyadi úti új temetőt érintő fejlesztések				Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása			
2022	Mészközüzalékos utak felújítása		2023	Keleti és déli oldali kerítés drótfonat és tartóoszlopok cseréje			Hunyadi úti új temetőt érintő fejlesztések			
Hunyadi úti új temetőt érintő fejlesztések			Hunyadi úti új temetőt érintő fejlesztések			Hunyadi úti új temetőt érintő fejlesztések				
2020	Raktárhelyiség kialakítása	7,6 mFt	2024	Mészközüzalékos utak felújítása			Ravatalozó épület teljeskörű felújítása, épület előtti fedett tér			
2020	Bejárat előtti fák metszése		2024	Harangláb festése és javítása			Kerítés felújítása			
2020	Halotthűtő cseréje		2025	Urnakripta parcella kialakítása, új urnafal építése			Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása			
2021	Hunyadi út felőli két bejárati kapu felújítása		Ráabfüzesi temetőt érintő fejlesztések				Ráabfüzesi temetőt érintő fejlesztések			
2021	Tető beázásának és mohásodásának megszüntetése		2023	Tujasor és fasor ültetése			Ravatalozó felújításának befejezése			
2021	Kerékpártároló kialakítása		2024	Ravatalozó teljeskörű felújítása			Parkoló és kerékpártároló kialakítása			
2021	Keleti oldali kerítés javítása		Jakabházi temetőt érintő fejlesztések				Jakabházi temetőt érintő fejlesztések			
2022	Előregedett, kiszáradt, balesetveszélyes fák kivágása, tuskók kiszedése, fák, cserjék ültetése		2023	Parkoló felújítása			Ravatalozó felújításának befejezése			
2021	Tervezett parkolóterület használatának megszerzése, vagy megvásárlása parkoló zúzalékolása		2024	Kapu zárhatóvá tétele és felújítása			Kerítés felújítása			
2021			2025	Ravatalozó felújításának elkezdése			Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása			
Ráabfüzesi temetőt érintő fejlesztések			Ráabfüzesi temetőt érintő fejlesztések			Ráabfüzesi temetőt érintő fejlesztések				
2020	Kerítés felújítása	1,8 mFt	2023	Tujasor és fasor ültetése			Régi kapu felújítása, kerítés felújítása			
2021	Kút felújítása		2023	Tujasor visszanyírása			Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása			
2021	Temetőkapu zárhatóvá tétele		2024	Halotthűtő beszerzése			Új parcella kialakítása			
2022	Előregedett, kiszáradt, fák kivágása, tuskók kiszedése, fák, cserjék ültetése		Zsidai temetőt érintő fejlesztések				Zsidai temetőt érintő fejlesztések			
Jakabházi temetőt érintő fejlesztések			Jakabházi temetőt érintő fejlesztések			Jakabházi temetőt érintő fejlesztések				
2020	Ravatalozó épületén ereszcatorna kiépítése, fás szárú növények gallyazása	2,5 mFt	2023	Mészközüzalékos utak felújítása			Parkoló felújítása			
2021	Térköburkolat javítása a ravatalozó előterében, illetve elkorhadt fakereszt cseréje		2023	Parkoló bővítése, új parkoló kialakítása			Kerítés felújítása			
2022	Vízvezeték helyreállítása, vízóra akna áthelyezése		Farkasfai temetőt érintő fejlesztések				Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása			
Rábatótfalui temetőt érintő fejlesztések			Rábatótfalui temetőt érintő fejlesztések			Rábatótfalui temetőt érintő fejlesztések				
2020	Új ravatalozó épületén javítási munkák	3,28 mFt	2023	Ravatalozó cserépfedésének cseréje			Ravatalozó felújításának befejezése			
2021	Régi ravatalozó épület bontása		2024	Vízvezeték kiépítése a ravatalozóhoz			Kerítés felújítása			
2021	Régi ravatalozóhoz vezető út helyreállítása		2025	Ravatalozó nyílászáróinak cseréje			Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása			
2022	Ravatalozó hátsó ajtajához járda készítése		Ráakethelyi temetőt érintő fejlesztések				Ráakethelyi temetőt érintő fejlesztések			
Zsidai temetőt érintő fejlesztések			Zsidai temetőt érintő fejlesztések			Zsidai temetőt érintő fejlesztések				
2020	Ravatalozó statikai problémáinak megszüntetése (előreláthatólag október végéig megvalósul 6,0 mFt)	1,7 mFt	2023	Parkoló felújítása			Új parkoló kialakítása			
2021	Előregedett, kiszáradt fák kivágása (5 db)		2023	Ravatalozó épületének teljeskörű felújítása			Temető déli területeinek megközelítésére út kialakítása			
2021	Bejáti kapuk felújítása, zárhatóvá tétele		2024	Halotthűtő beszerzése			Kerítés felújítása			
2021	Kerítés felújítása		2025	Kerékpártároló elhelyezése			Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása			
2022	Tujasor és fasor ültetése		Minden temetőt érintő fejlesztések				Minden temetőt érintő fejlesztések			
Farkasfai temetőt érintő fejlesztések			Farkasfai temetőt érintő fejlesztések			Farkasfai temetőt érintő fejlesztések				
2020	Temető hátsó kapujához zúzottkőves út kialakítása	1,9 mFt	2023	Drapériák cseréje						
2021	Zúzottkőves parkoló kialakítása									
Ráakethelyi temetőt érintő fejlesztések			Ráakethelyi temetőt érintő fejlesztések			Ráakethelyi temetőt érintő fejlesztések				
2020	Parkolótábla kihelyezése	1,6 mFt								
2020	Nyugati oldali kapu és kerítés javítása									
2020	Déli oldalon található épület maradványainak elbontása									
2021	Előregedett, kiszáradt, fák kivágása, tuskók kiszedése									
Minden temetőt érintő fejlesztések			Minden temetőt érintő fejlesztések			Minden temetőt érintő fejlesztések				
2021	Parcellák jelölése a temetőkben (51 db)	2,8 mFt								
2021	Székek cseréje a ravatalozókban (40 db)									
2022	Padok kihelyezése a temetőkbe									